

**Wir beraten  
Sie gerne.**

**Unfallverhütungsdienste der AUVA**

**Wien:** +43 1 33 1 33-252  
**St. Pölten:** +43 2742 25 89 50-0  
**Oberwart:** +43 3352 353 56-300  
**Graz:** +43 316 505-2603  
**Klagenfurt:** +43 463 58 90-5000  
**Linz:** +43 732 23 33-8405  
**Salzburg:** +43 662 21 20-4442  
**Innsbruck:** +43 512 520 56-0  
**Dornbirn:** +43 5572 269 42-21

**Präventionszentren der AUVA**

Zuständig für Arbeitsstätten mit bis zu 50 Beschäftigten.  
(Gesamtzahl der im Unternehmen Beschäftigten: max. 250)

**Wien:** +43 1 33 1 33-275  
**St. Pölten:** +43 2742 25 89 50-400  
**Oberwart:** +43 3352 353 56-400  
**Graz:** +43 316 505-1000  
**Klagenfurt:** +43 463 58 90-6000  
**Linz:** +43 732 23 33-8451  
**Salzburg:** +43 662 21 20-4462  
**Innsbruck:** +43 512 520 56-10  
**Dornbirn:** +43 5572 269 42-40

Metallberufe

**Gut geschmiert =  
gut geschützt**



[www.auva.at](http://www.auva.at)



**Gesunde Hände sind Ihr  
wichtigstes Werkzeug!**

[www.auva.at](http://www.auva.at)

## Risiken:

- Kühlschmierstoffe, Öle, Fette, Entfettungsmittel, Lacke, Verdüner, Treibstoffe ...
- scharfe und spitze Gegenstände, Metallspäne



## Kontaktmöglichkeiten:

- nasse Werkstücke, Ölwechsel
- Sprühnebel, Schleifstaub
- verschmutzte/schadhafte Schutzhandschuhe oder Arbeitskleidung

## Folgen:

- Trockene, gerötete, schuppige Haut mit Rissen, Bläschen und Juckreiz
- Hautentfettung
- Allergien
- Hautverletzungen, Nagelbetteiterungen

Schadstoffe und Allergene dringen durch geschädigte Haut leichter ein.  
Langfristig kann dies auch Erkrankungen innerer Organe verursachen.





## Tipps:

- Direkten Hautkontakt vermeiden (Hilfsmittel wie Haltevorrichtungen oder Pinsel verwenden)
- Handschuhe, wenn erlaubt und notwendig, tragen
- **Keine Handschuhe bei rotierenden Werkzeugen!**
- Hautschutzcreme vor der Arbeit auftragen
- Milde Reinigungsmittel verwenden
- Waschpasten mit Reibekörperchen nur bei sehr starker Verschmutzung verwenden
- Einmalhandtücher benutzen (keine öligen Lappen)
- **Niemals Verdüner, Diesel, Benzin ... zur Hautreinigung verwenden!**
- Wunden sofort hygienisch versorgen
- Rückfettende Hautpflegemittel nach der Arbeit auftragen
- Nicht am Arbeitsplatz Essen und Rauchen!

**Die konsequente Beachtung unserer Tipps hält Ihre Haut gesund!**

**Bei Fragen oder Hautveränderungen wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten/Ihre Vorgesetzte und gehen Sie sofort zum Arbeitsmediziner/ zur Arbeitsmedizinerin!**



**ACHTUNG:**  
Bei rotierenden Werkzeugen keine Handschuhe tragen